

# Travemünde Torstraße

Möglichkeiten der baulichen Veränderung zur  
Verhinderung des Parkens in der Torstraße



## Bestandssituation



- 2011 wurde der Abbau der rechtsseitigen Poller angeordnet. Diese wurden durch Blumenkübel ersetzt.
- Alternativen zu bestehenden Poller
  1. Frankfurter Hüte
  2. Altstadtpoller
- Blumenkübel und Findlinge sind hier aufgrund des geringeren Platzangebotes nicht praktikabel.

## Frankfurter Hüte



Beispiel für Frankfurter Hüte im Verkehrsraum.  
Entstehende Kosten für den Austausch der vorh. Poller durch  
Frankfurter Hüte : 8.000 €/brutto

# Altstadtpoller



Beispiel von bestehenden „Altstadtpollern“ im Verkehrsraum

Entstehende Kosten für den Austausch der vorh. Poller durch „Altstadtpoller“: 14.800 €/brutto