



Treppe in den Gewölbekeller




Variante 1 Grundriss Erdgeschoss




Variante 1 Grundriss Gewölbekeller

Treppe in den Gewölbekeller




Variante 6 Grundriss Erdgeschoss



Variante 6 Grundriss Gewölbekeller

Treppe in den Gewölbekeller





Variante 1

Wesentliche Beurteilungskriterien für Variante 1

Sehr starker Eingriff in die Denkmalsubstanz: Entfernung von (bis zu) 4 mittelalterlichen Gewölbefeldern.

Aus denkmalpflegerischer Sicht abzulehnen; nicht genehmigungsfähig, da stark unverhältnismäßig schwerer Eingriff.



Variante 6

Wesentliche Beurteilungskriterien für Variante 6

Aus denkmalpflegerischer Sicht ggfs. vertretbar, da Minimierung des Eingriffs gegeben und Verhältnismäßigkeit gewahrt.

Durchbrüche durch die historische Gewölbekeller-Außenwand notwendig.

Rechte Dritter / Grunddienstbarkeit betroffen -> Zustimmung aller Nachbarn notwendig.

Im Mediationsverfahren verbleibende Varianten